

ST109 Update BROCADE FOS 9.x und SANnav 2.4.0

Kurzbeschreibung:

Immer wieder haben Brocade Administratoren das Problem, mit neuen Versionen von Fabric OS und SANnav auf dem Laufenden zu bleiben.

Dieser Kurs **ST109 Neues in BROCADE FOS 9.x und SANnav 2.4.0** zeigt die mit FOS 9.x und SANnav 2.4.0 eingeführten Neuerungen in Theorie und Praxis.

Zielgruppe:

Der Kurs **ST109 Neues in BROCADE FOS 9.x und SANnav 2.4.0** richtet sich speziell an Brocade-Kunden und -Partner, sowie SAN-Administratoren,

- die 32/64GBit Switches mit FOS 9.x nutzen möchten
- die Neuerungen/Änderungen der FOS Versionen 9.x kennenlernen wollen
- die bisher mit einer Vorgängerversion von SANnav 2.4.0 gearbeitet haben
- die Neuerungen/Änderungen der aktuellen Version 2.4.0 kennenlernen wollen
- die in der Vergangenheit schon einmal die Kurse ST101 Brocade FOS 8.x / 9.x Admin Basics und ST104 Brocade FOS 8.x / 9.x Admin Advanced besucht haben und ihr Wissen auffrischen und vertiefen wollen

Voraussetzungen:

Um den Inhalten des Kurses **ST109 Neues in BROCADE FOS 9.x und SANnav 2.4.0** gut folgen zu können, sind gute FOS- und SANnav-Kenntnisse erforderlich.

Sonstiges:

Dauer: 3 Tage

Preis: 2550 Euro plus Mwst.

Ziele:

Ziel ist es, die Features von FOS 9.x und SANnav 2.4.0 kennenzulernen, sowie die Vorteile von SANnav 2.4.0.

Inhalte/Agenda:

- **♦ Überblick über die aktuellen Features von FOS 9.0 – 9.2**
 - ♦ Traffic Optimizer (TO) (nur Gen7)
 - ♦ Fabric Congestion Notification
 - ♦ Neue Web Tools
 - ♦ Fabric Zone Locking
 - ♦ Maintenance Account
 - ♦ Flow Monitoring
 - ♦ sys_flow_monitor
 - ♦ Support für VF
 - ♦ VM Insight
 - ♦ VMID+
 - ♦ Real Time Hardware Violation Streaming
 - ♦ MAPS:
 - ♦ FPI Profiles
 - ♦ Global Quiet Time
 - ♦ dflt_always_active_policy
 - ♦ Adaptive MAPS Notifications
 - ♦ Einführung TruFOS Zertifikate (ab 9.1)
 - ♦ Pflicht für TruFOS-Zertifikate für alle Gen6/7 (ab 9.2)
 - ♦ Bessere Cisco UCS Anbindung
 - ♦ Default Secure Configuration (9.2)
- ♦ Überblick über die Änderungen / Neuerungen in SANnav 2.3/2.4x**
 - ♦ Geänderte(r) Installation/Upgrade
 - ♦ Neues Bedienkonzept
 - ♦ Änderungen beim Zoning
 - ♦ Neues Konzept für MAPS Policies
 - ♦ Geänderter Switch- und FOS-Support
- ♦ Installation/Upgrade von FOS 9.x und SANnav 2.4.0**